

Bogotá D.C., septiembre 02 de 2021

Señor

ANÓNIMO

Dirección: No Registra

Correo electrónico: No Registra

Teléfono: No Registra

Bogotá, D.C.

Asunto: Respuesta al Derecho de Petición. Solicitud Intervención Carrera 62 entre Calle 160 y Calle 161, con radicado UAERMV No. **20201120069442** del 26 de agosto de 2021.

Referencia: 227-SPI-GI-0132

Cordial Saludo,

En atención a la solicitud descrita en el asunto, interpuesta en esta Entidad mediante redes sociales, en donde reporta: **“(...) A propósito @UMVbogota, la carrera 62 entre calles 160 y 162 está redestruída (...)”**. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV se permite dar respuesta en los siguientes términos:

Una vez realizada la verificación en las bases de datos de la Entidad y el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA); el tramo vial de su interés la Carrera 62 entre la Calle 160 y Calle 161 hace parte de la Malla Vial Intermedia de la ciudad, y se encuentra priorizado por la Entidad para realizar actividades de Mantenimiento Periódico Parcheo; el cual está programado para ser intervenido en el mes de septiembre del año 2021, de acuerdo con lo siguiente:

PK	CIV	EJE	DESDE	HASTA	TIPO MALLA	ESTADO
169310	11003805	KR 62	CL 160	CL 160 A	INTERMEDIA	PRIORIZADO
169311	11003567	KR 62	CL 160 A	CL 161	INTERMEDIA	PRIORIZADO

Gestion UMV:			
Elemento	Calzada	Cuadrante	C-40
Id Elemento	169310	Seccion Vial	V7
Civ	11003805	Via	KR 62
Longitud Horizontal	85,83	Desde	CL 160
Ancho	7,39	Hasta	CL 160A
Superficie IDU	Flexible	Actividad	BAPASI
Superficie UMV	Flexible	Actividad Agrupada	Parqueo - Bacheo
Tipo Malla	Intermedia	Origen	PETICIONARIO
Localidad	SUBA	Radicado Entrada	20211120018762
Sector	GILMAR	Fecha Visita	25 Mar. 2021
Upla	BRITALIA	Responsable Visita	Fabian Urrego
Acercar a		Observacion	Requiere actividades de parqueo y bacheo.
		Acercar a	

Gestion UMV:			
Elemento	Calzada	Zona	Zona_1
Id Elemento	169311	Cuadrante	C-40
Civ	11003567	Seccion Vial	V7
Longitud Horizontal	35,37	Via	KR 62
Ancho	7,91	Desde	CL 160A
Superficie IDU	Flexible	Hasta	CL 161
Superficie UMV	Flexible	Actividad	BAPASI
Tipo Malla	Intermedia	Actividad Agrupada	Parqueo - Bacheo
Localidad	SUBA	Origen	PETICIONARIO
Sector	GILMAR	Radicado Entrada	20211120018762
Upla	BRITALIA	Fecha Visita	25 Mar. 2021
Acercar a		Responsable Visita	Fabian Urrego
		Observacion	Requiere actividades de
		Acercar a	

Vale la pena aclarar que dadas las circunstancias de Orden Público que se ha venido presentando en el país, las actividades de ejecución de la Entidad se han visto afectadas directamente, por lo que se tiene un atraso en la programación de todos los compromisos misionales y a la fecha la Unidad de Mantenimiento Vial se encuentra adelantando las ejecuciones de segmentos viales programados para el segundo trimestre.

Finalmente le manifestamos nuestra voluntad de servicio en pro de mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos y expresamos nuestra disposición para continuar trabajando por Bogotá.

Cordialmente,

ALVARO VILLATE SUPELANO
Gerente de Intervención

Proyectó: Mary Luz Mora Torres - Directora de Obra- Contratista – GERENCIA INTERVENCION

Documento 20211320065171 firmado electrónicamente por:

ALVARO VILLATE SUPELANO, Gerente de Intervención, GERENCIA DE INTERVENCIÓN,
Fecha firma: 17-09-2021 15:29:38

Proyectó: MARY LUZ MORA TORRES - Almacenista General - GERENCIA DE INTERVENCIÓN



277daec56c6aee998217d09d0a8fd9bc531e90834cca4d50cf4de63d8a9dae5c

Código de Verificación CV: 50daa Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>