

Bogotá D.C., lunes 11 de julio de 2022

Señora

MARTHA LUCIA

Dirección: No registra

Teléfono: No registra

Usuario Twitter: @marthatorrolaya

Ciudad

Asunto: Respuesta al derecho de petición con Radicado UAERMV No. 20221120071562 del 23 de junio de 2022.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto, relacionada con, “(...) **Calle 138 desde la carrera 72 (Av Boyacá) hasta la carrera 76, hay varios huecos de gran magnitud. (...)**” (sic), la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) por medio de la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) revisó la dirección correspondiente a su requerimiento, en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) y consultó el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) observando lo siguiente:

TABLA 1 - Localidad: No. 11 – SUBA

CIV	VÍA	DESDE	HASTA	SECCIÓN VIAL	OBSERVACIONES
11007333	AC 138	AK 72	KR 72A	V3	Corresponde a la Malla Vial Arterial de la Ciudad. Reservado por la Alcaldía Local de Suba
11007239	AC 138	KR 72A	KR 72A	V3	Corresponde a la Malla Vial Arterial de la Ciudad. Excluido del Convenio IDU 1374-2021
11007224	AC 138	KR 72A	KR 73	V3	Corresponde a la Malla Vial Arterial de la Ciudad. Reservado por la Alcaldía Local de Suba
11011901	AC 138	KR 73	KR 73	V3	Corresponde a la Malla Vial Arterial de la Ciudad. Excluido del Convenio IDU 1374-2021
11007120	AC 138	KR 73	KR 74	V3	Corresponde a la Malla Vial Arterial de la Ciudad. Excluido del Convenio IDU 1374-2021
11012203	AC 138	KR 74	KR 75	V3	Corresponde a la Malla Vial Arterial de la Ciudad. Excluido del Convenio IDU 1374-2021
11006856	AC 138	TV 75	TV 75BIS	V3	Corresponde a la Malla Vial Arterial de la Ciudad. Excluido del Convenio IDU 1374-2021

CIV: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL

Esta Subdirección informa que de acuerdo con la verificación efectuada en el SIGIDU el tramo a la cual hace referencia en su comunicado corresponde **siete (7)** vías de la **Avenida Camino del Prado (AC 138)**, que hacen parte de la **Malla Vial Arterial** de la Ciudad a cargo del IDU, de las cuales **cinco (5)** se encuentran **excluidas** por el IDU del **Convenio Interadministrativo 1374 de 2021** suscrito entre el IDU y la UAERMV (Figura 1) y **dos (2)** vías se encuentran reservadas para la Alcaldía Local de Suba en el contrato **413-2019** (Figura 2).




Figura 1. Fuente: Servicio Web Geográfico suministrado por el IDU (11 de julio de 2022)




Figura 2. Fuente: SIGIDU (11 de julio de 2022)

De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento del artículo 1 de la ley 1755 de 2015 que modifica el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, se da traslado al requerimiento al **Instituto de Desarrollo Urbano – IDU** y a la **Alcaldía Local de Suba** para que, desde su competencia, amplíen la información al respecto.

Con lo anterior damos respuesta a su petición y le manifestamos nuestra disposición para continuar trabajando por Bogotá.

Cordialmente,

Copia : *Luis Ernesto Bernal – Director Técnico de Conservación de la Infraestructura del IDU – Calle 22 No 6 – 27
Alcaldía Local de Suba - Calle 146 C BIS N° 91-57 - alcalde.suba@gobiernobogota.gov.co*

Documento 20221200060531 firmado electrónicamente por:		
GIACOMO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ SUBDIRECTOR (E)	SUBDIRECTOR (E) SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL giacomo.marcenaro@umv.gov.co	Fecha firma: 11-07-2022 12:26:51
Revisado por:	JARRISON ALEXANDER MURCIA PERALTA Profesional Universitario SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL jarrison.murcia@umv.gov.co	



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL



Radicado: **20221200060531**

Fecha: **11-07-2022**

Pág. 4 de 4



9c56e9c384cc467e8fd6dfc56830bd7de6cdc470d771a928bfe16c48ec5131d2

Código de Verificación CV: 38e34 Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

