 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS</b>		<b>*20231320014551*</b> Radicado: <b>20231320014551</b> Fecha: 05-02-2023 Pág. 1 de 2
	CÓDIGO: APIC-FM-014	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022		

Bogotá D.C. febrero 2 de 2023

Señor(a)  
Anonimo.WS WS  
No registra  
Bogota, D.C.


ASUNTO: Respuesta al radicado 20231120006382 Michael Cardona H.  
@Mitch\_Cardona solicitud de intervención calle 17 carrera 68D

Cordial saludo,

En atención a su oficio con radicado 20231120006382, en el cual se indica **(...) Señores UMV e @idubogota pueden uds explicarnos por qué frecuentemente se encuentra uno este tipo de huecos rectangulares en las vías hechos por uds y los dejan así? Esto es calle 17 carrera 68D, sobre la 17 en menos de dos cuadras hay dos enormes! (...)**”, la Gerencia de Intervención de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, se permite informar:

Que una vez verificada la base de datos de la Gerencia de Intervención se permite informar que el segmento CIV 9004023 se verificará en campo, por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV.


### CIV 9004023



**Elemento:390385**

Id Elemento	390385
Desc Elemento	Calzada
Civ	9004023
Longitud Horizontal	200,80
Ancho	10,79
Area	2166,65
Tipo Superficie	Rígido
Nom Localidad	FONTIBON
Nom Sector	MONTEVIDEO
Tipo Malla	Intermedia
Nom Upl	GRANJAS DE TECHO
Nom Zona	Zona_3
Nom Cuadrante	C-7
Seccion Vial	V3
Eje Vial	CL 17
Desde	AK 68D
Hasta	KR 69
DES_TIPOSUPERFICIE	
SHAPE.LEN	0,00

**Imagen 01 (...)** información Tomada del Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) Una vez revisada la base de datos se verificará en campo.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	<b>FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS</b>		<b>*20231320014551*</b> Radicado: <b>20231320014551</b> Fecha: 05-02-2023 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: APIC-FM-014	VERSIÓN: 1	
	FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2022		

- Se realizará visita por el personal de Gerencia De Gestión Ambiental, Social Y De Atención Al Usuario GASA y personal de la Gerencia de Intervención.
- Se realizará verificación de lo sucedido, de acuerdo a lo informado por el personal de obra.
- Esta vista se realizará visita en la segunda semana de febrero del 2023. Se verificará en campo lo expuesto por el peticionario.
- Se informará al ciudadano una vez se haga la verificación en campo.

Por parte de la Entidad estaremos atentos a colaborar en lo que nuestra misionalidad lo permita.

Finalmente, la UAERMV reitera su voluntad de servicio en pro de mejorar la calidad de vida de todos los bogotanos y expresamos nuestra disposición para continuar trabajando.

Cordialmente,

<b>Documento 20231320014551 firmado electrónicamente por:</b>	
<b>ALVARO VILLATE SUPELANO</b>	Gerente Intervencion GERENCIA DE INTERVENCIÓN alvaro.villate@umv.gov.co Fecha firma: 06-02-2023 07:15:18
<b>Revisó:</b>	JOSE NORBERTO GUTIERREZ MOJICA - Técnico Operativo - GERENCIA DE INTERVENCIÓN - jose.gutierrez@umv.gov.co
 bd3a14f9c8159b050bf001c7b8ddaec7220357c4fd983f1a9574691ce28592ad Codigo de Verificación CV: 63685 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a>	