

Bogotá D.C., martes 02 de noviembre de 2021

Señora
ESPERANZA RD
Solicitud redes sociales
Bogotá - D.C.

Asunto: Respuesta a la petición con Radicado UAERMV No. 20211120090992 del 12 de octubre de 2021.

Respetada señora:

En atención a la petición del asunto, relacionada con “...les agradecería pasar por aquí Cll 107 A Kra 8 A barrio Francisco Miranda. 6 huecos en una misma cuadra...” (sic) la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) por medio de la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) revisó la dirección mencionada, en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) consultó la base de datos de la Entidad en el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) y realizó visita técnica de inspección visual, observando lo siguiente:

Localidad: No.01 – USAQUÉN // UPZ: USAQUÉN

| CIV | VÍA | DESDE | HASTA | SECCIÓN VIAL | RUTAS SITP | OBSERVACIONES |
|---------|---------|-------|-------|--------------|------------|--|
| 1005586 | CL 107A | KR 8A | KR 8B | V9 | NO | CIV de uso vehicular, requiere actividades de mantenimiento periódico. |

CIV: CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL

Es importante mencionar que el segmento relacionado en la tabla anterior se encuentra en diagnóstico “Viable priorización” lo cual no implica que se encuentre incluido dentro de los programas vigentes por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento vial - UAERMV, a diario se evalúa la posibilidad de programar los tramos viales registrados en la base de datos, dentro de la ejecución por misionalidad que adelanta la Entidad, sin embargo, su intervención está supeditada a la disponibilidad de recursos asignados, viabilidad del estado de las redes de acueducto y alcantarillado, capacidad operativa de la Entidad, las intervenciones que tienen programadas otras entidades, entre otras, lo cual no implica una intervención inmediata.

De esta manera damos respuesta a su petición y le manifestamos nuestra disposición para continuar trabajando por Bogotá.

Cordialmente,



UNIDAD DE
MANTENIMIENTO VIAL

*2021120008616

1*

Radicado:

20211200086161

Fecha: 02-11-2021

Pág. 2 de 2

Documento 20211200086161 firmado electrónicamente por:

PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES , Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local (e), SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL, Fecha firma: 02-11-2021 13:04:29

Revisó: HELBERTH ARTURO PLAZAS MOLINA - Contratista - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL

Proyectó: EDNA EMILSE ESPITIA VELANDIA - Contratista - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL



9e05608e685d9511c19071c67f0381d9e99517652cb80432d0fb0d1c30a64f8f

Código de Verificación CV: b783e Comprobar desde: <https://www.umv.gov.co/portal/verificar/>

