

Bogotá D.C., martes 21 de febrero de 2023

Señor

**GUBER ZORA HERNÁNDEZ**

Redes sociales

Twitter: @canalelcedro

Teléfono: 3118724377

Correo electrónico: guber.zora@gmail.com

Ciudad

Asunto: En atención a la comunicación con Radicado UAERMV No. 20231120022182 del 17 de febrero de 2023 SDQS 897632023 - Intervención Calle 155 con Carrera 8B.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto, relacionada con:



Para el estrato 5 en Bogotá parece no haber recursos que permitan arreglar la malla vial. Este es el panorama en la Calle 155 con 8B. Detalles, en el siguiente video: [youtu.be/Y8q2WLC1VNY](https://youtu.be/Y8q2WLC1VNY) @ClaudiaLopez @DiegoDsanchez @UMVbogota @jaimevargas85



La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UERMV) con base en el registro fotográfico de su petición, revisó en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) la dirección relacionada en su petición, y consultó la base de datos de la Entidad en el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) observando lo siguiente:

**Localidad:** No. 01 – USAQUÉN // **UPZ:** SAN CRISTÓBAL

| CIV     | VÍA    | DESDE   | HASTA    | TIPO DE VÍA | OBSERVACIONES  |
|---------|--------|---------|----------|-------------|--|
| 1002974 | CL 155 | KR 8BIS | KR 8BISA | IN          | CIV de uso vehicular cuenta con Póliza de Póliza de Estabilidad y Calidad activa del |

|         |        |      |          |    |  |
|---------|--------|------|----------|----|--|
| 1002999 | CL 155 | KR 8 | KR 8 BIS | IN | contrato IDU-1386-2017_2019 por parte del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU |
|---------|--------|------|----------|----|--|

**CIV:** Código de Identificación Vial / **LO:** Malla vial local / **IN:** Malla vial Intermedia / **AR:** Malla vial Arterial

Con base en la verificación efectuada y los datos registrados en el SIGIDU y el SIGMA, el tramo correspondiente a su comunicación cuenta con Póliza de Estabilidad vigente del contrato IDU-1386-2017\_2019 por parte del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU. (Figura 1).



FIGURA 1. Fuente: SIGIDU (21-febrero-2023)

Es importante aclarar que, la Unidad de Mantenimiento Vial desarrolla el proceso de priorización establecido realizando una verificación de la información contenida en el SIGIDU, por lo tanto, al momento de correr este procedimiento, los tramos que figuran con pólizas o reservas por parte de alguna Entidad externa no es posible tenerlos en cuenta para su selección, como tampoco es posible incluirlos en la programación actual, toda vez que el proceso de reestructurar la priorización ya establecida, podría afectar la ejecución del cronograma de trabajo vigente por parte de esta Entidad.

De acuerdo con lo anterior, en cumplimiento del artículo 1 de la ley 1755 de 2015 que modifica el artículo 21 de la ley 1437 de 2011, se da traslado de su requerimiento al IDU, para que desde su competencia amplíe la información al respecto.


Con lo anterior respondemos a su solicitud y reiteramos nuestras disculpas por no poder ofrecerle una solución positiva a su requerimiento, sin embargo, seguiremos trabajando por Bogotá dentro del alcance misional y de recursos de nuestra competencia.

Cordialmente,

Copia : Instituto de Desarrollo Urbano - IDU – Calle 22 No. 6 – 27 (Rad 20231120022182)

|   |   |
|---|---|
| <b>Documento 20231200022131 firmado electrónicamente por:</b> |   |
| <b>PABLO EMILIO MUÑOZ</b>                                     | Subdirector Técnico de Mejoramiento de la Malla Vial Local<br>SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL |



|   |   |
|---|---|
| <b>PUENTES</b>  | pablo.munoz@umv.gov.co<br>Fecha firma: 22-02-2023 08:38:52  |
| <b>Revisó:</b>  | HÉCTOR ALFONSO CONTRERAS RODRÍGUEZ - Contratista - SUBDIRECCIÓN<br>TÉCNICA DE MEJORAMIENTO MALLA VIAL LOCAL - hector.contreras@umv.gov.co |
| <br>de213933da96c13d381ee666be223b36003ecafabeb03819fa1c1496e6733a72<br>Codigo de Verificación CV: 1d616 Comprobar desde: <a href="https://www.umv.gov.co/portal/verificar/">https://www.umv.gov.co/portal/verificar/</a> |   |

