 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>MOVILIDAD</small> <small>Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial</small>	FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS		*20261210037401*
	CÓDIGO: SRPI-FM-014	VERSIÓN: 2	Radicado: 20261210037401
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2026		Fecha: 31-03-2026 Pág. 1 de 2

Bogotá D.C., martes 31 de marzo de 2026

Señor (a)
ANONIMO

Correo Electrónico: [REDACTED]

ASUNTO: Respuesta a la petición **ANÓNIMA** radicada con No. 20261120052192 y Bogotá te Escucha 2315972026.

Cordial saludo,

En atención a la comunicación del asunto, relacionada con: "(...) *SOLICITUD DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y/O REHABILITACION URGENTE DE LAS LOSAS DE CONCRETO EN LA CARRERA 12D ENTRE CALLE SIA SUR Y CALLE 32A SUR, SECTOR HOSPITAL SAN CARLOS, LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE, BOGOTA D.C. (...)*" (sic) se informa:


Con base en los datos suministrados en la comunicación y de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) y en el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo (SIGMA) de la entidad, fue posible identificar los siguientes datos sobre la dirección de su comunicación:

Localidad: No. 18 – RAFAEL URIBE URIBE // **UPL (Unidad de Planeamiento Local):** SAN JOSÉ

PK	CIV	VÍA	DESDE	HASTA	TIPO DE VÍA	ESTADO
416072	18002218	KR 12D	CL 31A S	CL 31F S	IN	CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente
91027327	18002265	KR 12D	CL 31F S	Sin Establecer	IN	CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente
91027326	18002262	KR 12D	Sin Establecer	Sin Establecer	IN	CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente
91027325	18002275	KR 12D	Sin Establecer	Sin Establecer	IN	CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente
91027324	18002307	KR 12D	Sin Establecer	Sin Establecer	IN	CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente
91027323	18002334	KR 12D	Sin Establecer	CL 32A S	IN	CIV no se encuentra incluido dentro de la programación de actividades vigente

CIV: Código de Identificación Vial / **LO:** Malla vial local / **IN:** Malla vial Intermedia / **AR:** Malla vial Arterial

Desde el alcance de las funciones asignadas a la entidad y de acuerdo con el procedimiento de evaluación de vías, los segmentos viales correspondientes a la dirección de su requerimiento, actualmente no se encuentran incluidos dentro de la programación de actividades vigente y teniendo en cuenta que, contamos con recursos limitados que deben ser distribuidos entre todas las localidades de la ciudad, lamentablemente no es posible para la UAERMV intervenir dichos segmentos en este momento.

	FORMATO DE PUBLICACIÓN RESPUESTA ANÓNIMOS		*20261210037401* Radicado: 20261210037401 Fecha: 31-03-2026 Pág. 2 de 2
	CÓDIGO: SRPI-FM-014	VERSIÓN: 2	
	FECHA DE APLICACIÓN: FEBRERO DE 2026		

Finalmente, la UAERMV en cumplimiento de su responsabilidad de mantener las vías en óptimas condiciones, y en concordancia con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, que modifica el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011, se remite copia de su solicitud a la **Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe** para que, desde su competencia revise los proyectos de intervención que tenga previsto sobre la vía de su solicitud y le brinde una respuesta directa.

Lo anterior se encuentra en conformidad con el numeral 3º del artículo 5º del Acuerdo 740 de 2019, el cual establece entre los deberes a cargo de las alcaldías locales los siguientes:

“(…) 3) Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte masivo (…)”. (sic).
 Subrayado fuera de texto original.


Con lo anterior respondemos a su solicitud y reiteramos nuestras disculpas por no poder ofrecerle una solución positiva a su requerimiento, sin embargo, seguiremos trabajando por Bogotá dentro del alcance misional y de recursos de nuestra competencia.

Cordialmente

^[1]Ante la imposibilidad de notificación de la presente respuesta, se aplica lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en aras de garantizar la vigencia del principio de publicidad (artículo 3º de la Ley 1437 de 2011).

Por lo anterior, se fija el presente documento como aviso en la página web y en la cartelera física de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial ubicada en la calle 26 No. 69-76, Edificio Elemento, Torre AIRE – piso 3 de la ciudad de Bogotá D.C por el término de cinco (5) días, contados a partir del día 01 / mes 04 / año 2026, y se desfija el “día” 09 / “mes” 04 / “año” 2026, advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del presente aviso y que por las características propias del acto a notificar, contra el mismo no proceden recursos.

Copia: Alcaldía Local de Rafael Uribe Uribe – Cl. 32 Sur #23 (Rad 20261120052192)

Documento 20261210037401 firmado electrónicamente por:	
PABLO EMILIO MUÑOZ PUENTES	Subdirector de Planeación y Conservación SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN pablo.munoz@umv.gov.co Fecha firma: 01-04-2026 08:38:36
Revisó:	LAURA ALEJANDRA RINCÓN GARZÓN - Contratista - GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN - laura.rincon@umv.gov.co
 fa748304bd411c7a5055fa4382ffb9a7e083ac5f03b3c389b5418e698834c30a Código de Verificación CV: 68a9e Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	