

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES NOCTURNO UMV MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2025										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	CL 164	KR 8H	AK 9	CIV 1001832 PK 140773	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
2	USAQUEN	1	SANTA TERESA	KR 8H	CL 168	AC 170	CIV 1001469 PK 137652	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	SAN JOSE DE USAQUEN	KR 11	CL 182B	AC 183	CIV 1006860 PK 91019239	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	VERBENAL SAN ANTONIO	CL 187	KR 14	KR 15	CIV 1000462 PK 141387	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	CL 164B	KR 8H	AK 9	CIV 1001731 PK 140827	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
6	BOSA	7	PARCELA EL PORVENIR	CL 51 S	KR 90	KR 90A	CIV 7000537 PK 34010830	Limpieza de Sumideros	Acuerdo 761/2020/F	1
7	BOSA	7	EL REMANSO I	CL 73C S	KR 88A	KR 88D	CIV 7002809 PK 357417	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
8	BOSA	7	BRASIL	KR 89A	CL 50A S	CL 50B S	CIV 7000608 PK 351531	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
9	BOSA	7	EL REMANSO I	CL 73BBIS S	KR 88A	KR 88D	CIV 7002770 PK 357324	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
10	BOSA	7	BRASIL	CL 52B S	KR 88FBIS	KR 88I	CIV 7000823 PK 352108	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
11	BOSA	7	EL REMANSO I	CL 74 S	KR 88A	KR 88C	CIV 7002868 PK 357549	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
12	BOSA	7	BRASIL	CL 50BIS S	KR 89A	AK 89 B	CIV 7000595 PK 351499	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
13	BOSA	7	BRASIL	KR 89A	CL 50BIS S	CL 50A S	CIV 7000600 PK 351510	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
14	BOSA	7	EL REMANSO I	CL 74 S	KR 88C	KR 88CBIS	CIV 7002780 PK 357345	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
15	BOSA	7	EL REMANSO I	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	CIV 7002710 PK 357177	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
16	ENGATIVA	10	SANTA MONICA	DG 72	Sin Establecer	KR 97BIS	CIV 10005284 PK 164177	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
17	ENGATIVA	10	SANTA MONICA	CL 71B	KR 100	KR 100A	CIV 10004960 PK 164183	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
18	SUBA	11	NIZA SUBA	AK 72	CL 127DBIS	CL 128	CIV 11009949 PK 603213	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/F	1
19	SUBA	11	VILLA HERMOSA	CL 158	KR 103	KR 103A	CIV 11000778 PK 176909	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
20	SUBA	11	VILLA HERMOSA	KR 99F	CL 158	CL 159	CIV 11000695 PK 176765	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
21	SUBA	11	VILLA HERMOSA	KR 99D	CL 158	CL 159	CIV 11000686 PK 176764	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
22	SUBA	11	VILLA HERMOSA	CL 158	KR 101B	KR 102	CIV 11000841 PK 176905	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
23	PUENTE ARANDA	16	COLON	KR 54	CL 4A	CL 4B	CIV 16000939 PK 188172	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
24	PUENTE ARANDA	16	COLON	KR 54	CL 4	CL 4A	CIV 16001023 PK 188170	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
25	PUENTE ARANDA	16	SALAZAR GOMEZ	AC 9	KR 62	KR 65	CIV 16000293 PK 91027018	Rehabilitación	UMV-Convenio 1396-2025	1
26	CIUDAD BOLIVAR	19	LUCERO DEL SUR	DG 64 A BIS SUR	CL 62 A SUR	KR 17 D	CIV 19007886 PK 455668	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
27	CIUDAD BOLIVAR	19	LUCERO DEL SUR	DG 64ABIS S	KR 17D	CL 63 S	CIV 19007909 PK 455734	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
28	CIUDAD BOLIVAR	19	PERDOMO ALTO	KR 72	CL 63 S	CL 63A S	CIV 19001415 PK 443367	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							28



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	28
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	28